

АКТ

05.04.2017 года

Санкт-Петербург

Мной, по месту и по указанию прокурора Ижевского р-на Александров
совместно с УЧП № 01/11 совместно с Ков. Мур-ич СПб Доченко О.Ю.
и с инспектором ОИД ПР Ижевского р-на УАДПР 24 МЧС РТ СПб Доченко
проведена проверка соблюдения требований законодательства об антитеррористической
укрепленности СПб РБПОУ «Ижевский машиностроительный
техникум» ул. Бабушкина д. 119А
(наименование объекта, наименование юридического лица, адрес объекта, телефон организации)

В ходе проверки установлено следующее:

1. Дата проведения обследования места массового пребывания людей/не проводилось:

В процессе осмотра, в соответствии с актом
обследования места массового пребывания
людей

В случае завершения обследования:

- а. присвоенная категория объекта (1/2/3): 2 категория
- б. наличие паспорта безопасности, дата утверждения: _____

В случае не проведения обследования:

- а. количество штатных сотрудников в одну смену: _____
- б. количество посетителей, учащихся, сотрудников арендаторов и иных лиц
единовременно находящихся на объекте: _____
(в случае одновременного нахождения на объекте менее 50 человек, либо отсутствия
объективных данных о количестве находящихся на территории объекта граждан проверка
подлежит завершению)

2. Наличие на объекте необходимого для обеспечения антитеррористической
укрепленности оборудования:

- а. наличие систем видеонаблюдения имеется 1 ТВ камера в холле 8 в.о.д.
- наличие «слепых зон» в системе видеонаблюдения и их местонахождение, в том числе в
связи с выходом из строя камер видеонаблюдения:

не выявлено

- длительность архивирования и хранения данных видеосъемки 30 дней
- возможность просмотра видеоматериалов в режиме реального времени имеется
- б. наличие системы оповещения и управления эвакуацией _____

- ~~1.~~ автономность системы оповещения и управления эвакуацией имеется (капитальное
центральное оборудование)
- ~~2.~~ не совмещенность с ретрансляционными технологическими системами да
- наличие на объекте мест не вне зоны слышимости системы оповещения и управления
эвакуацией отсутствует (31.03.2013 проверка ООО «Орб»
- в. наличие исправной системы освещения есть освещение по периметру
здания и внутри здания аварийное с тем же освещением

3. Дополнительно для 1 и 2 категории объектов (при отсутствии установленной категории
либо 3 категории не заполняется):

- оборудованность информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации
при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны правообладателя

соответствующего места массового пребывания людей, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности ответствует бюджетным учреждениям правоохранительным органам.

4. Физическая охрана объекта (при наличии):

а. наименование охранной организации, телефон, реквизиты лицензии на осуществление охранной деятельности: ответствует

б. при привлечении к охране объекта сотрудников организации - правообладателя объекта наличие трудового договора и соответствующих условий в трудовом договоре: в акте в кн. в кн человек

в. в случае осуществления пропускного режима в организации размещение соответствующей информации в местах, обеспечивающих гарантированную видимость в дневное и ночное время, до входа на охраняемую территорию. Наличие в размещенной информации сведений об условиях внутриобъектового и пропускного режимов: ответствует в правилах внутреннего распорядка

г. в бюджетных учреждениях исполнение заказчиком условий заключенных договоров (разработка для охранной организации положения о контрольно-пропускном режиме, карт обхода территорий и т.д.) правила распорядка и приказа об усилении охраны

5. Пути эвакуации:

а) обеспечение запорами на дверях эвакуационных выходов возможности их свободного открывания изнутри без ключа; местонахождение входов не имеющих соответствующих запоров: эвакуационных выходов свободны
запоров не имеется

б. факты допущения в тамбурах эвакуационных выходов хранения (в том числе временно) инвентаря и материалов: не обнаружено


в. наличие иных факторов препятствующих использованию эвакуационных выходов: не обнаружены.

Паспорт безопасности места массового пребывания людей от 04.04.2015 категорично не оформлен, т.к. не требовался. Новый паспорт безопасности на основании ответа выдана актом оформлено места массового пребывания людей в тамбурах.


* 1 - наличие в тамбурах осветительных приборов с автономными источниками питания, местами и т.д.

* 2 - совокупность с установленными осветительными приборами, замена аккумуляторной батареи одной емкостью оповещения, выявлено в соответствии с действующей Вероятность от 01.03.2017 000 и строк службы "Курс" /отч.ч./, общими. Восток по договору от 01.03.2017 и 01/1/2.


помощник
прокурора
района

 И.О. Бояченко

УЧП 10 фп
м-р помощи

~~~~

инспектор ОПДНР
Киевского района

 Pof. Бояченко Т.А.

М.О. директора
СПЗ ГВТОУ "Киевский
машинностроительный
техинститут"



Бученко Т.А.

Копию посылать
05.04.2017

